

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie.....	9
Rozdział I.....	20
WYPADKI OKRĘT-JEDNOSTKA CYWILNA	
Zderzenie barki desantowej BDS-59 z s/s <i>Kołobrzeg</i>	20
Zderzenie holownika Stoczni im. Komuny Paryskiej <i>Michał</i> z OS <i>Zetempowiec</i>	20
Kolizja barki desantowej BDS-50 z m/s <i>Methan</i>	21
Kolizja barki desantowej BDS-55 z dokiem pływającym Rybackiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu	23
Kolizja kutra hydrograficznego K-4 z kutrem rybackim GDY-249 i m/s <i>Mazowsze</i>	25
Kolizja okrętu desantowego ODD-861 z kutrem DZI-30.....	25
Kolizja holownika <i>Borsuk</i> 289 z okrętem ratowniczym R-23.....	27
Zderzenie m/s <i>Kapitan Kański</i> z holownikiem H-18.....	28
Kolizja trałowca ORP <i>Tukan</i> z s/y <i>Kismet</i>	31
Kolizja m/s <i>Borelly</i> (bandera holenderska) z okrętem desantowym ORP <i>Studzianki</i>	38
Zderzenie okrętu desantowego ORP <i>Bżura</i> ze statkiem m/s <i>Jaladuhita</i> (bandera indyjska).....	46
Zderzenie trałowca ORP <i>Foka</i> z m/s <i>Ciechanów</i>	53
Wypadek zespołu holowniczego (holownik H-12 szalanda S-PRC-42) ze statkiem m/s <i>Birma</i> (bandera norweska).....	57
Kolizja m/s <i>Gryf</i> z okrętem patrolowym ORP <i>Neptun</i>	59
Wypadek m/s <i>Pluton</i> z okrętem ratowniczym ORP <i>Piast</i>	61
Zderzenie kutra rybackiego GDY-38 z trałowcem bazowym ORP <i>Kormoran</i> (nr takt. 616).....	64
Zderzenie okrętu podwodnego ORP <i>Bielik</i> z kutrem rybackim WŁA-82	70
Rozdział II.....	78
WYPADKI OKRĘT-OKRĘT	
Kolizja barki BG-1 z OS <i>Iskra</i>	78
Zderzenie barki BDS-7 z BDS-59.....	78
Zderzenie motorówki MT-3 z motorówką TU-2.....	78

Zderzenie barki desantowej BDS-50 z BDS-51.....	79
Kolizja barki desantowej BDS-60 z BDS-57.....	79
Kolizja trałowców T-23 i T-25.....	80
Zderzenie OS <i>Gryf</i> z niszczycielem ORP <i>Burza</i>	80
Kolizja holownika H-9 z kutrem trałowym K-10.....	81
Kolizja kutrów torpedowych KT-419 z KT-411.....	81
Kolizja kutra torpedowego KT 410 z holownikiem H-16.....	82
Kolizja kutra nurkowego R-36 z holownikiem H-9.....	82
Kolizja kutra torpedowego ORP <i>Sprawny</i> z TRB-618 ORP <i>Albatros</i>	90
Kolizja kutra rakietowego ORP <i>Świnoujście</i> z kutrem torpedowym ORP <i>Dzielny</i>	98
Wypadek ORP <i>Dziwnów</i> z okrętem ratowniczym ORP <i>Piast</i>	102
Kolizja okrętu patrolowego OPa-313 ORP <i>Pegaz</i> z OPa-318 ORP <i>Vega</i>	106
Kolizja okrętów desantowych ORP <i>Noteć</i> z ORP <i>Narew</i>	112
Wypadek okrętu rakietowego ORP <i>Górnika</i> z holownikami H-12 i H-14 ..	118
Kolizja okrętu ratowniczego R-12 z okrętem desantowym ORP <i>Warta</i>	128
Kolizja trałowca ORP <i>Żubr</i> z barką paliwową B-13.....	130
Kolizja zespołu holowniczego w składzie trałowiec ORP <i>Mewa</i> (nr takt. 623) i holowniki H-5 i H-14 z okrętem desantowym proj. 773 JM/2	138
Kolizja okrętów desantowych ORP <i>Narwik</i> z ORP <i>Siekierki</i>	144
Kolizja kutra torpedowego ORP <i>Sprawny</i> z okrętem rozpoznania radioelektronicznego ORP <i>Nawigator</i>	147
Rozdział III	158
INNE NIEUSZCZĄDLIWY WYPADKI	
Kolizja kutrów torpedowych KT-82 i KT-81 z przeszkodą podwodną	158
Zderzenie niszczyciela ORP <i>Burza</i> z moło.....	158
Zatonięcie motorówki MS-2.....	158
Zderzenie ścigacza S-71 z moło.....	164
Pożar na niszczycielu ORP <i>Burza</i>	164
Wejście na mieliznę dużego ścigacza DS-44.....	165
Wypadek na okręcie podwodnym ORP <i>Sęp</i>	167
Zderzenie okrętu podwodnego ORP <i>Ślązak</i> z moło.....	167
Zderzenie barki desantowej BDD-2 z moło.....	168
Kolizja z przeszkodą podwodną okrętu podwodnego ORP <i>Kujawiak</i>	168
Zderzenie okrętu hydrograficznego OH <i>Kompas</i> z moło.....	169
Zderzenie dużego ścigacza DS-44 z moło.....	169
Wejście na mieliznę ścigacza S-61.....	169

Kolizja z przeszkodą podwodną H-II	170
Zderzenie kutra torpedowego KT-85 z molo	170
Pożar na okręcie podwodnym ORP <i>Sep</i>	171
Pożar na okręcie podwodnym ORP <i>Bielik</i>	180
Zderzenie ścigacza okrętów podwodnych ORP <i>Wytrwały</i>	187
Pęknięcie kadłuba motorówki M-7	188
Zderzenie trałowca ORP <i>Kormoran</i>	190
Wejście na mieliznę trałowca ORP <i>Krogulec</i>	197
Wejście na mieliznę trałowca ORP <i>Jastrząb</i>	202
Zatonięcie warsztatu pływającego W-1	206
Zderzenie stacji demagnetyzacyjnej SD-12 z molo	220
Zderzenie okrętu patrolowego 325 z molo	223
Zderzenie okrętu desantowego ORP <i>Budżiszyn</i> z molo	232
Zderzenie okrętu patrolowego 325 z molo	240
 Podsumowanie	 244
Bibliografia	251